# 計量データロガー

# 取扱説明書(保証書付き)



# ご注意

- (1) 本書の一部または全部を無断転載することは固く お断りします。
- 本書の内容については将来予告なしに変更するこ とがあります。
- 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、 ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点が ありましたら、ご連絡ください。
- (4) 当社では、本器の運用を理由とする損失、損失利 益等の請求については、前項にかかわらずいかな る責任も負いかねますのでご了承ください。

# AD MAT-アンド・ディ

1WMPD4001924B

### 保証 書

この度は弊社の製品をお買い上げ頂き有難うございました。 取扱説明書に基づく通常の使用において故障が生じた 場合、保障期間内に限り無償にて修理いたしますので、 この保証書は大切に保管しておいてください。

品名 計量データロガー	
型名 AD-1688	
お客様	
お名前	様
ご住所 🔲 🔲 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆	·
ご購入日 年 月 日	
ご購入店(ご購入店名を必ずご記入ください。)	
保証期間 ご購入日より1年間	

# AD stエー・アンド・デイ



本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14 (ダイハツ・ニッセイ池袋ビル 5F)

# 安全にお使いいただくために

この機器を操作するときは、下記の点に注意してください。

# ⚠注意

ケースを開けないでください。 機器を損傷し機能を失う恐れがあり、保証の対象外となります。

# 使用上の注意

# ⚠注意

- ・キャップをコネクタ側に装着した状態で防滴仕様(IP65 相当)となります。この防滴仕様は、水没、高圧の流水には 耐えませんので注意してください。
- ・計量機器または USB から電源供給を受けるため、計量機器 またはパソコンと接続すると電源が入ります。

# 1. はじめに


本書は、AD-1688 用に作成された取扱説明書です。計量データロ ガーを理解し、十分に活用していただくため、使用前に本書をよ くお読みください。


## 2. 梱包内容

- AD-1688 本体
- USB 延長ケーブル (0.5 m)
- ・RS-232C ケーブル D-Sub 9 ピン (1 m)
- ・RS-232C ケーブル D-Sub 25 ピン (1 m)

- ・RS-232C ケーブル Din7 ピン (1 m)
- AX-KO3571-100 AX-KO3572-100 AX-KO3573-100

• 取扱説明書(本書)





使用時には、キャップを本体の後方に取り 付けることができます

- ① 本体側面の穴にストラップを取り付ける ことができます。
- ② 本体とキャップをつなぐことで、キャップ の紛失を防ぎます。

- ・計量機器の RS-232C 出力を本器へ接続して、計量機器から出力さ れたデータを記憶することができます。パソコンを持ち込めない 環境でも、計量データの保存が可能になります。
- ・時計を内蔵し、計量データを取り込んだ日付・時刻を記憶できます。
- ・記憶可能なデータ数は、A&D 標準フォーマット(1 データ 15 文字) で約5000 データです。
- ・記憶したデータは、パソコンの USB ポートに接続して取り込むこ とができます。AD-1688 は USB メモリのように認識されるため、 専用の取り込みソフトは不要です。
- ・データは CSV 形式で記憶されるので、EXCEL 等で簡単に利用できます。
- ・計量機器または USB から電源供給を受けるため、専用電源は不要です。
- 注意: AD-1688 は、計量機器または USB から電源供給を受けるため、 計量機器またはパソコンと接続すると電源が入ります。

# 4. キーの基本操作

+-	押した場合 (押してすぐ離す)	押し続けた場合 (約2秒間押し続ける)
SET	日付・時刻を表示します。	内部設定のメニューを表示 します。
DISPLAY (+)	データ番号表示/メモリ使用率表示の切替を 行います。	インターバルの開始/停止 を行います。 (インターバルモードのとき)
CLEAR (CANCEL)	なし	データ削除モードに入ります。

# 5. 計量データの記憶

#### 5.1. 基本動作

1. AD-1688 と計量機器を付属の RS-232C ケーブルで接続します。

注意: AD-1688 を計量機器とパソコンに同時 に接続するとパソコンとの通信が優先さ れます。計量データの記憶はできません。

> : 計量機器側の RS-232C コネクタに合っ たケーブルを選んで使用してください。

ケーブルを接続すると電源が投入され、 計量データの番号が表示されます。

- 2. 計量機器の PRINT キーを押して、 AD-1688 に計量データを送信します。 AD-1688 に計量データが記憶されるとブ ザー音が"ピッ"と鳴り、データ番号が増 えます。
- 3. 2. の操作を必要な数だけ繰り返し行い ます。
- 4. 記憶が終了したら AD-1688 と計量機器 の RS-232C 接続を外します。このとき、 表示は消灯します。

注意: データの記憶中にケーブルを抜か ないでください。

5. パソコンの USB ポートに AD-1688 を 接続します。必要に応じて USB 延長ケー ブルを使用してください。

初回接続時は、ドライバが自動でパソコ ンにインストールされます。

AD-1688 はUSBメモリのようにリムー バブルディスクとしてパソコンに認識 されます。(特別なソフトは不要です。)









ファイル(F) 編集(E) 表示(V) \*\* 🧦

ドレス(回) 🖳 マイコンピュータ 💌 🔁 移動

**() (1)** (1) (1)

ローカルディスク(C)

シリムーバブル ディスク





を開きます。「AD-1688. csv」というファイルに記憶した データが保存されています。このファイルをパソコンにコ ピーしてデータの管理等にご使用ください。



6. Windows のエクスプローラなどでリムーバブルディスク

例として、EXCEL で開いた場合を示します。



- ※ 列 B が、######と表示されることがあります。 その場合、列の幅を広げると日付が表示されます。
- 7. パソコンにコピーした後、AD-1688 の記憶データが不要 であれば、「AD-1688. csv」ファイルを削除してください。 また、個々のデータが不要な場合、データ単位で削除する こともできます。

# 6. 計量データの削除

※以下は計量機器のみと接続した状態での動作です。 シリアルナンバの最後となる最新の1データ、または全デー タを削除することができます。間違ってデータを記憶した場 合などに有効です。

1. データ番号表示 AD-1688 と計量機器を RS-232C ケーブルで接続します。

約2秒間押し続けます。

[23 データ番号表示から CLEAR キーを

CLEARを押し続ける

2. 削除モードの選択

CLR セグメントが点灯し、最新データ番号が点滅します。 この状態でCLEARキーを離すと最新の1データを削除する モードに入ります。

CLEAR キーを離さずに押し続けると ALL 表示となり、そこ で CLEAR キーを離すと全データ削除モードに入ります。 (以後は押し続けると表示が交互に変わります)

1 データ削除モード 全データ削除モード CLEAR を押し続ける 123clr RLL CLR CLEAR を離す CLEAR を離す

3. 削除の実行

SETキーを押すとデータを削除し、データ番号表示に戻ります。 (SET キーを押さずに5秒間放置すると、削除せずにデータ 番号表示に戻ります。)

-3-

SET を押す 122



(裏へ続く)


-2--1-

### 7. 表示の切替

#### 7.1. メモリ使用率

データ番号表示の状態から DISPLAY キーを押すと、メモリ使 用率が表示されます。

再度 DISPLAY キーを押すと、データ番号表示に戻ります。



#### 7.2. 日付・時刻表示

データ番号表示の状態から SET キーを押すと、年・日付・時 刻が順番に表示されます。

1. データ番号表示



SET を押す

2. 年、日付がそれぞれ約2秒間表示され、その後、時刻表示 (24 時間表示) になります。

DATE



3.いずれかのキーが押されると、データ番号表示に戻ります。

### 8. 日付・時刻の設定

以下の方法で日付、時刻を本体にて変更できます。 なお、弊社のホームページから設定用ソフト「AD-1688 Setting Tools」 をダウンロードすると、パソコンと接続して 簡単に設定を行えます。

- 1. AD-1688 と計量機器を RS-232C ケーブルで接続します。
- 2. 「7.2. 日付・時刻表示」を参照し日付・時刻を表示させます。 年、日付または時刻が表示されている状態で SET キーを約2 秒間押し続けると、表示が点滅し設定モードになります。 以下のキーで年月日、時刻を設定します。

DISPLAY(+)キー: 数値+1 押し続けると連続して変化 CLEAR (CANCEL) キー: 数値-1

SET +-: 設定を確定し、次の項目に移動します。

3. 年、月、日、時間、分を設定後、SET キーを押すとデータ 番号表示に戻ります。

# 9. 内部設定

内部設定では AD-1688 の動作や通信の設定を変更することが できます。

各機能毎に項目が割り当てられており、項目の設定を変更す ることにより、その機能の動作を指定します。

設定した値は電源をオフにしても記憶しています。 なお、弊社のホームページから設定用ソフト「AD-1688

Setting Tools」をダウンロードすると、パソコンと接続して簡 単に設定を行えます。

#### 9.1. 操作方法

- 1. AD-1688 と計量機器を RS-232C ケーブルで接続します。
- 2. データ番号表示の状態から SET キー を約2秒間押し続けます。

123 SETを押し続ける 3. 項目表示になります。(「9.2. 項目一覧」参照) DISPLAY キーで項目を選択し、SET キー で選択した項目の設定値表示に移動し ます。

685 SETを押す

CLEAR キーを押す、または 10 秒間操作 がなかった場合、データ番号表示に戻り ます。

4. 設定値表示になります。現在の設定値は 右下の▶マークが点灯します。 また、設定値の点滅は、変更可能である ことを示します。

2400 -現在の設定値

5. 以下のキーで設定値を変更します。

DISPLAY(+)キー: 設定値を順次表示します。

CLEAR (CANCEL) キー: 変更せずに次の項目に移動します。 SET **+**− : 設定を確定し、次の項目に移動します。

変更後は、設定値および右下の▶マーク が1秒間点灯し、変更されたことを示し ます。その後、次の項目を表示します。

19.2

6. CLEAR キーを押すと、データ番号表示に 戻ります。

bt Pr

[123

#### 9.2. 項目一覧

設定項目	内容					
①ボーレート	設定値 600, 1200, 2400*, 4800, 9600, 19200 bps					
<b>6</b> P5	600 2400 - 192					
② <u>ビット/パリテ</u> ィ	設定値 7bit-Even*, 7bit-Odd, 8bit-None					
₽₽ ₽ĸ	7-E 7-a B-n					
③ <u>小数点 (</u> 注1)	設定値 ドット (.)*, カンマ (,)					
dP	jor ∑o					
④ラインデータ数	設定値 1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7					
LinE	\\ <b>&gt;</b> \\					
⑤ブザー	設定値 ブザーを鳴らす*, ブザーを鳴らさない					
<b>PEEb</b>	on ► OFF					
⑥ <u>データ記憶モー</u> ド	設定値   標準モード(全データ記憶)*, インターバルモード					
rE[	ALL INE					
	インターバルモードを選んだとき					
	⑦インターバル時間(秒)					
	設定値 1*, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 300, 600, 900, 1200, 1800, 3600					
	SEC SEC					
⑧日時データの付加	設定値 日付・時刻を付加する*、付加しない					
Rdd DATE	DATE OF F					
⑨年・月・日の順番 (注1)	設定値 年/月/日*,月/日/年,日/月/年					
ordr	Ynd DATE DATE DATE					

(注1) 日本国内で使用する場合、設定変更する必要はありません。 \*印は、製品出荷のときの設定です。

ラインデータ数、インターバル記憶モードについては、次項を参照してください。

#### 9.3. ラインデータ数について

1 データごとに内容が異なる場合の記憶に便利な機能です。個数 計などで、ID、個数を同時に記憶する際に便利です。ラインデー タ数を設定すると、その設定データ数以内の〈CR〉をカンマに変換 し、設定ライン数に達すると改行します。

例えば、コード、個数、重量がそれぞれ1データで送られる場合、 それらの3つを1行ずつにまとめることができます。

例) 受信データが以下のような場合

ID,000123<CR><LF>

OT,+00000056 PC<CR><LF>

ST,+0003.102 g<CR><LF>

① ラインデータ数が1のとき、ID、個数、重量が別の行に記憶されます。

X Microsoft Excel - AD-1688.csv												
							_151>					
	A6 =											
	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K 2	-
1	1	2009/6/10	10:41:24	ID	123							
2	2	2009/6/10	10:41:24	QT	56	PC						
3	3	2009/6/10	10:41:24	ST	3.102	g						
(A)	M AD-	1688/					[1					•

② ラインデータ数が3のとき、ID、個数、重量が1行に記憶されます。



# 10. インターバルモード

- ・インターバルモードでは、計量データを定期的に記憶することがで
- インターバル時間は次の中から選択できます。 1 秒、2 秒、5 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、1 分、2 分、5 分、 10分、15分、20分、30分、1時間
- 1. AD-1688 と計量機器を付属の RS-232C ケーブルで接続します。
- 2. 内部設定でデータ記憶モード (rEC) をインター バルモード(int)にし、インターバル時間を設 定します。(例では120秒)

CLEAR キーを押しデータ番号表示にします。

ınt 150<sub>sec</sub>

インターバル記憶モードのとき、右下の▶マーク が点灯します。



- 3. 計量機器のデータ出力モードをストリームモードにします。 設定の方法は計量機器の取扱説明書を参照してください。
- 4. DISPLAY キーを 2 秒間押し続けると記憶を開始し ます。設定したインターバル時間毎にデータを記 憶します。インターバル記憶中は右下の▶マーク が1秒周期で点滅します

\_154~~

5. 記憶を停止するときは、再度 DISPLAY キーを押 し続けます。 右下の▶マークが点灯に戻ります。

145

- 6. AD-1688 と計量機器の接続を外します。
- 7. パソコンと USB で接続し、記憶したデータを取り込みます。

#### 1 1. エラー表示 エラー 内容 解決方法 記憶データ量が一杯 データを削除してく FULL で、これ以上記憶でき ださい。 ません。 Err 123 計量機器から供給さ データの取り込み間 隔を空けてください。 エラー1~3 しています。 AD-1688 と計量機器 受信データのボーレー $Err\eta$ のボーレート、パリ ト、パリティが設定値 ティの設定を合わせ エラー7 と異なります。 てください。 時計のバックアップ Err9 修理を依頼してくだ 電池が無くなるなど、 さい。

# 12. 仕様

時計のエラーです。

接続可能機器 RS-232C の付いている A&D 製の天びん、はかり

(弊社ホームページにてご確認ください。)

記憶データ数 A&D 標準フォーマット(1 データ 15 文字) で約 5000 データ

時計の誤差 ±1 分/月

Windows 2000 / XP / Vista 対応 0S

専用電源 不要。

エラー9

計量機器またはパソコンから電源の供給 5°C~40°C、85%RH 以下 (結露しないこと) 動作温湿度範囲

 $55 \times 103 \times 16$ . 5mm 寸法

質量 約60g

Windows エクスプローラ、Excel は、米国およびその他の国にお ける米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

# 保証規定

次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。

- 1. 誤ったご使用または取り扱いによる故障または損傷。
- 2. 保管上の不備によるもの、および使用者の責に帰すと 認められる故障または損傷。
- 3. 不適切な修理改造および分解、その他の手入れによる 故障または損傷。
- 4. 火災、地震、水害、異常気象、指定以外の電源使用およ びその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
- 5. 保証書の提示がない場合。
- 6. 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載 の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
- 7. ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
- 8. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管して ください。

-7-

9. 本保証は日本国内においてのみ有効です。

AND 紫エー・アンド・デイ